



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT  
INSPECȚIA TERITORIALĂ ISCIR BUCUREȘTI



Nr. B/CR4/C/8/5175/0/17.06.2024



## AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 34C – 568 din 17.06.2024)

### 1. Persoana juridică:

#### DEPANERO S.R.L.

București, sector 6, Șos. Virtuții, nr. 148  
J40/8016/2012, CUI 27846339  
Tel./Fax: 0372.061.525/021.200.52.00  
E-mail: office@depanero.ro

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Punct de lucru:

București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319

### 2. Domeniul de autorizare:

REPARARE la:

Recipiente metalice stabile având:

$V_{max} = 20.000 \text{ l}$ ,  $p_{max} = 40 \text{ bar}$ ,  $T_{min} = -50^{\circ}\text{C}$   $T_{max} = +440^{\circ}\text{C}$

### 3. Personal tehnic de specialitate:

Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP):

Avram Paul-Andrei

Responsabil tehnic cu sudura (RTS):

Lungu Mircea.

### MENTIUNI:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef

Cristian Matei



Inspector Șef

Radu-Raul Dorobanțu

Inspector de Specialitate

Gheorghe Surugiu



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5  
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA  
Telefon: (+4021) 411. 81. 70  
Fax: (+4021) 410. 00. 19  
Web: www.iscir.ro  
Email: bucuresti@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0  
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5  
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX  
(facturare a veniturilor)  
Operator de date cu caracter personal nr. 17290